

2020 年 4 月 1 日

有關 2020 年 3 月 30 日中電 40 萬伏特高壓供電系統短暫電壓驟降事故

於 2020 年 3 月 30 日下午 4 時 48 分，中電連接屯門龍鼓灘至沙田的 40 萬伏特架空電纜出現故障，引致 40 萬伏特高壓供電系統錄得短暫電壓驟降，歷時少於 0.1 秒，期間電力供應沒有中斷。

正如所有電力事故一樣，事故發生後，中電均會安排維修隊抵達現場進行檢查及在有需要時為電力設備進行維修。

就上述事故，中電今日（4 月 1 日）派出工程人員到肇事地點檢查。初步檢查顯示，電塔及電纜損毀。調查仍然進行中。

關於中華電力有限公司

中華電力有限公司（「中華電力」）是香港公用事業公司，由在香港交易所上市的中電控股全資擁有，為亞洲規模最大的私營電力公司之一。中華電力在香港經營縱向式綜合電力業務，為供電地區範圍內 600 萬人提供高度可靠的電力供應及優質的客戶服務。

- 完 -